

ОТПРАВЛЕНИЕ УГАРНОГО ГАЗА



**Не
виден**



**Не
пахнет**



**Не
слышен**



**Может быть
остановлен**

**Защищая своих близких от
холода, защитите их от отравления
угарным газом!**

Окись углерода (CO) - бесцветный газ, не имеющий запаха и убивающий без предупреждения. Каждый год он уносит жизни сотен людей и делает более тысячи больными. Многие предметы домашнего обихода, включая печи, котлы и переносные генераторы, производят этот ядовитый газ (CO), так, как они работают от сжигания нефти, газа и угля. **Сохраните свою семью, соблюдая следующее:**

- Установите CO детекторы с батарейным питанием на каждом уровне вашего дома, в 3 метрах от дверей спальни.
- Проверяйте CO детекторы регулярно, чтобы убедиться, что они функционируют должным образом.
- Проверяйте ваш котёл каждый год.
- Используйте переносные генераторы только снаружи, более чем в 6 метрах от дома, дверей и окон.
- Никогда не используйте генератор внутри вашего дома или гаража, даже если двери и окна открыты.

Общие симптомы отравления угарным газом: головная боль, головокружение, слабость, тошнота, рвота и также может быть боль в груди и бессознательное состояние. Если вы подозреваете отравление или если ваш детектор издает сигнал тревоги, немедленно выходите на свежий воздух и позвоните в Скорую Помощь-911 или в WG + E 413-572-0000. Посетите наш сайт по адресу www.wgeld.org для получения дополнительной информации.