

INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO (CO)



**NO SE PUEDE
VER**



**NO SE PUEDE
OLER**



**NO SE PUEDE
OÍR**



**SE PUEDE
EVITAR**

¡Peligro! Proteja su familia de intoxicación por monóxido de carbono

El monóxido de carbono (CO) es un gas que no tiene olor, ni color y puede matar sin advertencia. Cobra la vida de cientos de personas todos los años y enferma a miles más. Muchos artículos para la casa incluyendo furnaces (hornos/calderas) de aceite y gas, generadores portátiles y asadores de carbón producen este gas tóxico. Mantenga su familia segura siguiendo estos pasos:

- Instale baterías operadas por detectores de monóxido de carbono en todos los niveles de la casa y a 10 pies de distancia de las puertas de los dormitorios.
- Chequee todos los detectores regularmente para asegurarse que están funcionando correctamente.
- Haga una inspección anual al horno/caldera de la casa.
- Sólo use generadores portátiles fuera de la casa y colocados a 20 pies de distancia de la casa, puertas y ventanas.
- Aunque las puertas y ventanas estén abiertas nunca use un generador dentro de la casa o en el garaje.

Síntomas comunes de intoxicación incluyen dolor de cabeza, mareo, debilidad, náusea y vómito, también puede incluir dolor de pecho, confusión y desmayo.

Si usted cree que puede estar intoxicado o si la alarma del detector suena, busque aire fresco inmediatamente y llame a WG+E Dispatch al 413-572-0000, o al 911 para pedir ayuda. Para más información visite nuestro sitio web, www.wgeld.org.